



PLAN GENERAL DE L'ARCENAL DE BARCELONE,  
de la Nouvelle Fonderie, et des Machines  
a forer etablies par le S<sup>r</sup> Maritz en 1766. et 67.  
Explication des principales parties.  
la Couleur Rouge indique les Nouveaux etablissements.

A. Atelier des Machines a forer.	G. Petite Fonderie.
B. Nouvelle Fonderie.	H. Petit Fourneau de 3. m <sup>les</sup>
C. Fourneau de 50. Milliers.	I. Petit Fourneau d'Alliage.
D. Fourneau d'Affinage.	K. Grande Balance.
E. Fourneau de 20. Milliers.	L. Petite Balance.
F. Petit Fourneau d'Affinage.	a. Chantiers a mouler les Canons.

